

PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR.

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

ATA Nº 001/2021 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA MUNICIPAL.

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às sete horas, reuniram-se na garagem da Prefeitura Municipal da cidade de Sorriso no Estado do Mato Grosso, situada à Rua 6, Bairro Verdes Campos, os membros do PNATE - Programa Nacional de Transportes Escolares, os membros Comissão Coordenadora do Programa Estadual de Transporte Escolar, a secretária executiva do CACS/FUNDEB que lavra a presente ata, os responsáveis pelo setor de transportes da prefeitura e os membros da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para concretizarem as vistorias da frota de ônibus escolares do Município, que atualmente é composta de quarenta veículos. Informa-se que os veículos **ON's 34, 35, 55, 67, 69, 71, 42** não foram vistoriados por não estarem no local, inutilizados, reparos ou manutenção. No que concerne aos demais transportes vistoriados, obtiveram-se os seguintes dados: **ON 37**, Placa NUG 0427, apresenta problema no farol, luz de placa e forro e borracha das portas, e falta de chave de roda, macaco, triangulo. **ON 41**, Placa NJU 6832, kit com chave de roda, macaco, triangulo danificados, apresenta goteiras em uma lâmpada interna. **ON 44**, Placa NZT 8522 apresentou insuficiência na luz de freio, ré, limpador de para-brisa, freio, câmera de ré, kit mecânico danificado, possui pneu liso. **ON 45**, Placa NPP 6624, insuficiência na luz de placa. **ON 46**, Placa NPP 6664, não possui extintor de incêndio. **ON 48**, Placa NPP 4254, não possui extintor de incêndio. **ON 49**, Placa NPP 4284, buzina, limpador de para-brisa, e não possui luz de posição e extintor de incêndio. **ON 51**, Placa OBF 6692, não possui extintor de incêndio. **ON 52**, Placa OBH 1905, não possui extintor de incêndio. **ON 54**, Placa OBH 1906, não apresentou alteração na vistoria. **ON 56**, Placa OBL 7460, limpador de para-brisa danificado, não possui elevador (PNE). **ON 57**, Placa OBL 7799, não possui elevador (PNE). **ON 60**, Placa OBJ 7909, não apresentou alteração na vistoria. **ON 61**, Placa OBL 7610, constou falta de extintor de incêndio e elevador (PNE). **ON 62**, Placa OBL 7549, não possui elevador (PNE). **ON 63**, Placa OBB 9282, não possui elevador (PNE) e extintor de incêndio. **ON 64**, Placa OBL 8069, luz de posição danificada e falta de extinto de incêndio. **ON 65**, Placa OBL 9020, não possui luz de freio e extintor de incêndio, luz de posição superior esquerda, seta lateral direita, falta de água no limpador de para-brisa, sinto de segurança de passageiros danificados, variações internas, bancos e laterais danificados. **ON 66**, Placa OBK 0156, falta kit mecânico macaco e extintor de incêndio **ON 68**, Placa OBF 6662, identificou-se a danificação de kit mecânico e alerta dianteiro, câmera de ré. **ON 73**, Placa QBL 2588, Falta de extintor de incêndio e elevador (PNE). **ON 77**, Placa QBT 3042, kit mecânico danificado. **ON 70**, placa OBE 1743, luz de posição, luz de placa danificada, e falta de

