

## COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

ATA Nº 010/2017 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA MUNICIPAL.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 7h00, reuniram-se na garagem municipal da cidade de Sorriso, MT, situada na Rua 06, bairro Verdes Campos, setor Leste os membros do Programa Nacional de Transportes Escolares – PNATE e a Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar, para realizarem o trabalho de vistoria da frota própria de ônibus escolares do município, que atualmente é composta de quarenta e um veículos. É necessário ressaltar que os ônibus ON 35, ON 42 e ON 73, não foram vistoriados porque estavam em manutenção na oficina. Em relação aos carros vistoriados, conforme registro a seguir, obteve-se as seguintes informações: **ON 32**, Placa BXB 5634 - **diagnóstico**: faltando triângulo, estepe, macaco e chave de roda, sem pala de sol e sem bancos estofados; **ON 34**, Placa NUG: 4467 - **diagnóstico**: apresentou furos no teto; **ON 36**, Placa NUG 4217, encontra-se com os bancos rasgados, **ON 37**, Placa NUG 0427, - **diagnóstico**: encontra-se com os bancos rasgados; **ON 39**, Placa NPM 1311, - **diagnóstico**: luz de ré não funciona, ausência da chave de roda, triângulo e macaco e extintor vencido; **ON 40**, Placa NPM 1361, - **diagnóstico**: falta de chave de roda, macaco e triângulo; **ON 41**, Placa NJU 6832 - **diagnóstico**: as luzes de alerta não funcionam, limpador de para-brisa não funcionam, ausência do macaco, estepe, lâmpada interna quebrada; **ON 43**, Placa NJU 6972 - **diagnóstico**: apresentou bancos rasgados; **ON 44**, Placa NTZ 8522- **diagnóstico**: luz superior queimada e ausência de macaco; **ON 46**, Placa NPP 6664 – **diagnóstico**: bancos rasgados e ausência dos cintos de segurança; **ON 49**, Placa 4284, – **diagnóstico**: luz de ré não esta acendendo; **ON 52**, Placa OBH 1905 – **diagnóstico**: bancos rasgados e luz de ré; **ON 53**, Placa OBH 1896 – **diagnóstico**: bancos rasgados; **ON 57** Placa OBL 7799 – **diagnóstico**: bancos rasgados e luz de placa; **ON 61**, Placa OBL 7610 – **diagnóstico**: bancos rasgados; **ON 62**, Placa OBL 7549 – **diagnóstico**: buzina e luz de alerta; **ON 63**, Placa OBB 9282 – **diagnóstico**: bancos rasgados, ausência da luz de placa, forro estragado, proteção da janela direita com defeito, faz uma observação da necessidade dos cintos de segurança estarem sobre os bancos garantindo assim que os alunos o utilizem, higiene precária; **ON 64**, Placa OBL 8069 – **diagnóstico**: luz alerta com defeito, luz superior não funcionando, luz de placa sem acender, ausência do macaco; **ON 65**, Placa OBL 9020 – **diagnóstico**: bancos rasgados e amassado na latria; **ON 66**, Placa OBK 0156 – **diagnóstico**: luz de placa sem acender, limpador de para-brisa sem funcionar e bancos rasgados; **ON 67**, Placa OBF 6502 – **diagnóstico**: luz de alerta sem funcionar, bem como a luz de setas, ausência da chave de roda, macaco, triângulo e estepe; **ON 68**, Placa OBF 6662 – **diagnóstico**: luz de placa e estepe; **ON 69** Placa OBF 6752 – **diagnóstico**: chave de roda, macaco e triângulo ausência de dois cintos de segurança; **ON 70** Placa OBE 1743 – **diagnóstico**: bancos sujos devido ausência de higiene; **ON 74**, Placa QBQ 5119 – **diagnóstico**: farol baixo queimado. Após a constatação das irregularidades supracitadas informou-se o Departamento do Transporte escolar para o sanar das mesmas. Nada mais havendo a constar eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei a presente ata e disponibilizo-a para

assinatura se após a leitura for entendida em plena conformidade dos fatos indicados e registrados.

Sorriso-MT, 09 de agosto de 2017.

Karoline Saxoncelos Matos, Rosilda  
Klein dos Santos, Danielli Cristino Rezinato,  
Leir Soares de Moraes, Ludiana Maria Souza,