

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

ATA Nº 004/2018 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA MUNICIPAL.

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às sete horas, reuniram-se na garagem da prefeitura municipal da cidade de Sorriso, MT, situada à Rua 6, Bairro Verdes Campos, os membros da Comissão do PNATE - Programa Nacional de Transportes Escolares, a secretaria executiva do FUNDEB, os responsáveis pelo setor de transportes da prefeitura, e a membros da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para realizarem o trabalho de vistoria da frota de ônibus escolares do Município, que atualmente é composta de quarenta e dois carros. Dessa forma se fizeram presentes as seguintes pessoas: MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR o Sr. Valcir Correia Theodoro; responsável pelo transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o senhor Gerson Cândido Ribeiro; os representantes do Conselho do PNATE compareceram as senhoras Danielle Cristina Pazinato, Vera Lúcia Godrim de Oliveira, Leir Soares de Moraes, Nathan Noé Adam e Débora da Costa Bezerra; o secretário de Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil Sr. Felipe Dias Mesquita; e a secretária Executiva do PNATE senhora Karoline Vasconcelos Matos. É necessário ressaltar que os ônibus **ON 32** encontrava-se parados por falta de documentação e com isso não foi examinado. O ônibus **ON 42** encontrava-se inativo sem condições de uso e será dada baixa para Leilão. Os ônibus **ON 35** e **ON 41** encontravam-se na oficina para manutenção e não foram inspecionados. Em relação aos carros vistoriados, conforme registro a seguir, obteve-se as seguintes informações: **ON 34**, Placa NUG 4467, apresentou a luz de placa e luz interna insuficientes e o tacógrafo não aferido; **ON 36**, Placa NUG 4217, Km 184 9932, apresentou insuficiência na luz de freio, na luz de placa, na luz interna e na pala de sol e a falta da aferição do tacógrafo; **ON 37**, Placa NUG 0427, Km 1304464, insuficiência no limpador de para-brisa e na luz interna e a falta da Pala de Sol bem como o tacógrafo não conferindo; **ON 39**, Placa NPM 1311, Km 237495, com insuficiência na luz interna e na higiene e a não aferição do tacógrafo; **ON 40**, Placa NPM 1361, Km 230025, ausência do extintor, da chave de roda, macaco e triângulo e a não aferição do tacógrafo; **ON 43**, Placa NJU 6972, Km 203444, com ausência do macaco, chave de rodas, triângulo, precisando substituir o retrovisor interno e estepe e o tacógrafo não está em funcionamento; **ON 44**, Placa NTZ 8522, Km 33116, apresentou que o tacógrafo encontra-se sem conferência; **ON 45**, Placa NPP 6624, Km 171097, trincado no para-brisa ao lado do motorista (não na área de visibilidade), ausência do extintor, da chave de roda, macaco e triângulo e a não aferição do tacógrafo; **ON 46**, Placa NPP 6664, Km 168239, sem extintor e sem que o tacógrafo esteja realizando a aferição da velocidade; **ON 47**, Placa NPP 4274, Km 128100, ausência do estepe e sem que o tacógrafo esteja realizando a aferição da velocidade; **ON 48** Placa 4254, Km 151709, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade; **ON 49**, Placa 4284, Km 139033, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade. **ON 50** Placa OBH, Km 91924, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade; **ON 51**, Placa OBF 6692, Km 107248, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade; **ON 52**, Placa OBH 1905, Km 86789 e sem que o tacógrafo esteja realizando a aferição da velocidade; **ON 53**, Placa OBH 1896,

Km 94739, insuficiência na qualidade dos estofados dos bancos e sem que o tacógrafo esteja realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 54**, Placa OBH 1906, Km 93874, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade; **ON 55**, Placa OBJ 5742, Km 120596, insuficiência na luz de placa e no retrovisor interno e ainda o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 56** Placa OBL 7460, Km 125664, insuficiência na luz da placa e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 57** Placa OBL 7799, Km 114244, insuficiência na luz da placa e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 58**, Placa OBL 8138, Km 136673, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 59**, Placa OBL 7889, Km 136590, insuficiência na luz da placa e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 60**, Placa OBJ 7909, Km 110862, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 61**, Placa OBL 7610, Km 106133, apresenta nível de insuficiência no que concerne o limpador de para-brisa, falta o macaco, cintos de segurança rasgados, na faltando algumas lâmpadas na luz superior, bancos rasgados e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 62**, Placa OBL 7549, Km 136301, ausência do macaco e as luzes superiores dianteiras e traseiras não funcionam, ausência de cinto de segurança em suficiência ao número de passageiros e ainda o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 63**, Placa OBB 9282, Km 182034, as luzes dianteiras não estão funcionando, número de cintos de segurança não compatível com a quantidade de passageiros, o pneu de estepe encontra-se rasgado, ausência o macaco e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 64**, Placa OBL 8069, Km 139306, apresentou problemas no sinal de alerta, na luz de ré, ausência do macaco, estofados rasgados, e ausência de alguns cintos de segurança e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 65**, Placa OBL 9020, Km 121872, apresentou problemas na buzina, ausência do triângulo, bancos rasgados, falta de cintos de segurança em quantidade suficiente de assentos e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 66**, Placa OBK 0156, Km 66903, apresentou bancos rasgados e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 67**, Placa OBF 6502, Km 126892, falta do macaco, chave de roda e triângulo, de estepe, de extintor, problema no forro que está danificado, e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 68**, Placa OBF 6662, Km 106426, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo, ausência macaco, estepe, o forro do veículo está apresentando problemas, sem luz superior, falta de cintos de segurança em quantidade suficiente de assentos; **ON 69**, Placa OBF 6752, Km 103635, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo, ausência macaco, o forro do veículo está apresentando problema; **ON 70**, Placa OBE 1743, Km 104397, extintor vencido, falta macaco, chave de roda, apresentou bancos com rasgo, deficiência no farol, o tacógrafo não aferido, problemas na abertura da porta na qual essa só abre de forma manual; **ON 71**, Placa OBR 9544, Km 187379, o veículo apresentou o não funcionamento do painel, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo, as luzes de alerta não estão funcionando, bancos com rasgo excessivos, ausência de cintos de segurança, não apresentou a sirene de ré, a CRLV encontra-se vencida; **ON 73**, Placa QBL 2588, Km 78955, apresentou bancos com rasgos expressivos, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo; **ON 74**, Placa QBQ 5119, Km 48533, problemas na luz de placa, luzes de posição lateral n

funcionam, o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo, bancos com rasgos significados; **ON 77**, Placa QBT 3042, Km 18756, problemas na luz de freio e o tacógrafo não está realizando a aferição da velocidade do veículo. Nada mais havendo a constar eu, Karoline Vasconcelos Matos lavrei a presente Ata e disponibilizo-a para assinatura se após a leitura for entendida em plena conformidade dos fatos indicados e registrados.

Karoline Vasconcelos Matos, Luiz Soares
de Moraes, Danielle Cristina Rezende, Natália dos
Reis, Andréa Moreira, Vera Lucia Gabriela de Oliveira, Débora
da Costa Bezerra.
