



ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020


Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte, reuniram-se, em caráter extraordinário, na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso – MT, o(a) pregoeiro(a), equipe técnica de apoio e assessoria jurídica para julgamento do procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 027/2020, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT EM CARATER EXCEPCIONAL E DE FORMA PRECÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020. O aviso de licitação foi publicado, sendo que, o edital foi devidamente disponibilizado aos interessados através do site www.sorriso.mt.gov.br. Neste ato participam do julgamento do certame as empresas:


EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL
TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ Nº 01.415.982/0001-45	AUSENTE
PERON TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ Nº 03.017.988/0001-90	AUSENTE
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 04.584.665/0001-40	AUSENTE


Prosseguindo os trabalhos o pregoeiro, juntamente com equipe de apoio e assessoria jurídica procedeu, em caráter extraordinário, sessão para análise do relatório técnico encaminhado pela equipe que avaliou o veículo encaminhado pela empresa vencedora da fase de lances, INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 04.584.665/0001-40. Participa do presente julgamento o atual responsável pelo transporte coletivo do município, o Sr. Gerson Candido Ribeiro. Primeiramente é preciso registrar que, conforme regras registradas na Ata de Julgamento de Habilitação do dia 13/04/2020, a empresa deveria apresentar no prazo de 03 (três) dias todos os documentos e veículos que seriam fornecidos pela empresa para execução do objeto licitado, porém, conforme registro de vistoria, a empresa apresentou apenas 01 (um) veículo, descumprindo exigência feita em certame. O SR. GERSON apresentou fotos e informações do Laudo de vistoria de ônibus, realizado em 18/04/2020, verifica-se através do documento que o único ônibus apresentado não atende os requisitos mínimos de segurança e qualidade que se espera para execução do serviço de transporte coletivo do município. Registra-se que, conforme regras do Termo de Referência, os veículos devem estar em "perfeito estado de conservação e funcionamento", condição que não foi atendida pela empresa INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 04.584.665/0001-40, pois o veículo apresenta vários problemas estruturais e mecânicos, conforme fotos anexadas ao Laudo de Vistoria. O Sr. Gerson Candido, informa que o município desde que assumiu a responsabilidade direta pela execução do transporte coletivo, vem tentando manter a eficiência e qualidade que se espera do serviço público, a fim de, incentivar, nos municípios o uso do serviço público, para tanto, é essencial que os veículos utilizados sejam de qualidade e garantam o mínimo de segurança aos usuários, condição não atendida pela empresa vencedora, que além de não disponibilizar todos os veículos que seriam encaminhados para o município, ainda apresentou um ônibus com problemas de infiltração, vazamentos de óleo situação que pode prejudicar o bom andamento do serviço. Dentre os principais problemas, estão cinto de segurança inadequado, janelas com infiltração, cadeira de motorista inadequada e cinto com defeito, vazamento caixa de câmbio, Painel Quebrado, diferencial com vazamento, assoalho com "buraco", mangueiras do motor com vazamento, instalação elétrica inadequada etc. Por tudo que foi registrado, pela equipe técnica, este pregoeiro, juntamente com equipe de apoio e assessoria jurídica, decidem **DECLASSIFICAR** a empresa INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 04.584.665/0001-40 nos termos do **item 8.14 do Edital**, por descumprir regras do



instrumento convocatório, em especial no que se refere a qualidade exigida para os veículos a serem fornecidos para o município, uma vez que, não atende os requisitos mínimos de segurança e funcionamento. Diante da presente decisão, o pregoeiro, juntamente com equipe de apoio e assessoria jurídica, decidem, analisar os documentos de habilitação da a segunda colocada na fase de lances, PERON TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ Nº 03.017.988/0001-90, onde após análise verificou-se que apresentou os documentos conforme regras do edital, dessa forma, referida empresa está HABILITADA para as demais fases do certame. Considerando os fundamentos já apresentados em julgamentos anteriores, em especial no que se refere a necessidade de análise prévia dos veículos, este Pregoeiro, conforme pedido da equipe técnica, solicita para que a empresa PERON TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ Nº 03.017.988/0001-90, apresente, dentro do prazo de 03 (três), os documentos (CRLV) e os veículos a serem fornecidos ao município para que seja feita a vistoria e avaliação dos mesmos, para posterior homologação. Considerando a ausência dos representantes legais e o fato de que não houve convocação para o presente ato, registramos que as empresas participantes poderão solicitar cópia dos documentos de habilitação da Segunda Colocada, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro horas) para que, caso tenham interesse manifestem sobre a presente decisão. Registra-se que o prazo recursal será concedido após o término definitivo do presente certame, ou seja, após o prazo final para apresentação e avaliação dos veículos.


MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO


GERSON CÂNDIDO RIBEIRO
EQUIPE TÉCNICA DE APOIO


ELEN PARRON MENDES
ASSESSORIA JURÍDICA – OAB/MT Nº17909

Ofício nº 26/2020 – Transporte escolar

Sorriso – MT, 22 de Abril 2020

Ao Senhor

Estevam

Secretario Municipal de Administração

Com cópia

Miraldo

Departamento de licitação

Nesta

Assunto: Relatório de vistoria

Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar relatório de vistoria.

Eu, Gerson Cândido Ribeiro, na condição de fiscal de contrato venho através deste informar que a empresa INTEGRAÇÃO TRANSPORTES apresentou um (1) ônibus na data de 17/04/2020 as 17:00 hs para ser vistoriado pela equipe técnica.


Informo ainda que em função do horário não foi possível vistoriar o mesmo nesta data ficando assim para o dia seguinte onde foi feito a vistoria.

A equipe técnica composta por dois vistoriadores fizeram todas as análises de acordo com a fixa em anexo.

Ao final julgamos inapto o veículo apresentado uma vez que apresenta várias irregularidades estando em desacordo com o edital de licitação.

Para maiores informações coloco-me a disposição.

Atenciosamente



GERSON CANDIDO RIBEIRO

Diretor de Departamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EM 22/04/2020 HORA 08:29
Caiana Bello
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE ÔNIBUS

Linha de Fretamento:		Prefixo:																																																																																																																																																																									
Empresa: <u>INTegração TRANSPORTES LTDA</u>																																																																																																																																																																											
PLACA: <u>NTX 0A98</u>		RENAVAN: <u>00297335449</u>	Categoria: <u>ALUGUEL</u>																																																																																																																																																																								
MOTORISTA:		CNH:																																																																																																																																																																									
Apto Transporte Coletivo ☐	Apto Transporte Remunerado ☐	Categoria:	Vencimento CNH:																																																																																																																																																																								
CRLV n°: <u>014954396243</u>		Emissão CRLV: <u>17/04/2020</u>																																																																																																																																																																									
Marca: <u>VW/MPOLO TORINO U</u>		Modelo:	Ano Fab.: <u>2010</u>																																																																																																																																																																								
Chassi: <u>9532L82W4AR025024</u>		Cor: <u>BRANCA</u>	Tacógrafo: <u>VDO 07312359 21/03/21</u>																																																																																																																																																																								
Odômetro(KM):		Combustível: ☒ Diesel ☐ Gasolina ☐ Etanol																																																																																																																																																																									
☐ Obrigatória	☐ Transferência	☐ Emplacamento	☐ Recadastramento ☐ Notificação																																																																																																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Itens Vistoriados</th><th>Suf.</th><th>Ins.</th><th>Falta</th><th>Itens Vistoriados</th><th>Suf.</th><th>Ins.</th><th>Falta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Identificação <u>COLETIVO</u></td><td></td><td></td><td>☒</td><td>Vazamento do motor</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Pintura e Lataria</td><td></td><td>☒</td><td></td><td>Escapamento</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Buzina</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Chave de roda, Macaco, Triângulo</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Alerta</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Estepe</td><td></td><td></td><td>☒</td></tr><tr><td>Setas - dianteiras</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Extintor - Validade e Inmetro</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Luz de posição</td><td></td><td>☒</td><td></td><td>Freio de Estacionamento</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Farol (alto e baixo)</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Luz interna</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Luz superior (dianteiras e traseiras)</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Luz do velocímetro</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Setas - traseiras</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Volante / folga na direção</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Luz de freio</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Pala de sol</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Luz de ré</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Espelho retrovisor - interno</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Luz de placa</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Trava de janela - Trava de abertura</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Limpador de para-brisa</td><td><u>SEM AGUA</u></td><td>☒</td><td></td><td>Forro e borracha das portas</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Espelho retrovisor - externo</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Acionador de vidro e maçanetas</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Para-brisa / vidros</td><td><u>COM INFILTRAÇÃO</u></td><td>☒</td><td></td><td>Bancos estofados</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Pneus / sulcos</td><td><u>RECAPADOS</u></td><td>☒</td><td></td><td>Higiene</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Freio - lona/pastilha</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Cintos de Segurança</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Suspensão</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Sinalização de saída de emergência</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Amortecedores</td><td>☒</td><td></td><td></td><td>Elevador (PNE)</td><td></td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Câmera de ré</td><td></td><td></td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Itens Vistoriados	Suf.	Ins.	Falta	Itens Vistoriados	Suf.	Ins.	Falta	Identificação <u>COLETIVO</u>			☒	Vazamento do motor		☒		Pintura e Lataria		☒		Escapamento		☒		Buzina	☒			Chave de roda, Macaco, Triângulo		☒		Alerta	☒			Estepe			☒	Setas - dianteiras	☒			Extintor - Validade e Inmetro		☒		Luz de posição		☒		Freio de Estacionamento	☒			Farol (alto e baixo)	☒			Luz interna		☒		Luz superior (dianteiras e traseiras)	☒			Luz do velocímetro	☒			Setas - traseiras	☒			Volante / folga na direção		☒		Luz de freio	☒			Pala de sol	☒			Luz de ré	☒			Espelho retrovisor - interno		☒		Luz de placa	☒			Trava de janela - Trava de abertura		☒		Limpador de para-brisa	<u>SEM AGUA</u>	☒		Forro e borracha das portas		☒		Espelho retrovisor - externo	☒			Acionador de vidro e maçanetas		☒		Para-brisa / vidros	<u>COM INFILTRAÇÃO</u>	☒		Bancos estofados		☒		Pneus / sulcos	<u>RECAPADOS</u>	☒		Higiene		☒		Freio - lona/pastilha	☒			Cintos de Segurança	☒			Suspensão	☒			Sinalização de saída de emergência	☒			Amortecedores	☒			Elevador (PNE)		☒		Câmera de ré			☒				
Itens Vistoriados	Suf.	Ins.	Falta	Itens Vistoriados	Suf.	Ins.	Falta																																																																																																																																																																				
Identificação <u>COLETIVO</u>			☒	Vazamento do motor		☒																																																																																																																																																																					
Pintura e Lataria		☒		Escapamento		☒																																																																																																																																																																					
Buzina	☒			Chave de roda, Macaco, Triângulo		☒																																																																																																																																																																					
Alerta	☒			Estepe			☒																																																																																																																																																																				
Setas - dianteiras	☒			Extintor - Validade e Inmetro		☒																																																																																																																																																																					
Luz de posição		☒		Freio de Estacionamento	☒																																																																																																																																																																						
Farol (alto e baixo)	☒			Luz interna		☒																																																																																																																																																																					
Luz superior (dianteiras e traseiras)	☒			Luz do velocímetro	☒																																																																																																																																																																						
Setas - traseiras	☒			Volante / folga na direção		☒																																																																																																																																																																					
Luz de freio	☒			Pala de sol	☒																																																																																																																																																																						
Luz de ré	☒			Espelho retrovisor - interno		☒																																																																																																																																																																					
Luz de placa	☒			Trava de janela - Trava de abertura		☒																																																																																																																																																																					
Limpador de para-brisa	<u>SEM AGUA</u>	☒		Forro e borracha das portas		☒																																																																																																																																																																					
Espelho retrovisor - externo	☒			Acionador de vidro e maçanetas		☒																																																																																																																																																																					
Para-brisa / vidros	<u>COM INFILTRAÇÃO</u>	☒		Bancos estofados		☒																																																																																																																																																																					
Pneus / sulcos	<u>RECAPADOS</u>	☒		Higiene		☒																																																																																																																																																																					
Freio - lona/pastilha	☒			Cintos de Segurança	☒																																																																																																																																																																						
Suspensão	☒			Sinalização de saída de emergência	☒																																																																																																																																																																						
Amortecedores	☒			Elevador (PNE)		☒																																																																																																																																																																					
Câmera de ré			☒																																																																																																																																																																								
Observações: <u>VAZAMENTO MOTOR - VAZAMENTO DIFERENCIAL - VAZAMENTO MOTOR DIREITA - VAZAMENTO NA CAIXA - VAZAMENTO DIREÇÃO HIDRÁULICA - INSUFICIÊNCIA DO VANT LADOES - VÍDOS LATERRAIS COM FOLGAS - FOLGA ABSOLUTO AUMENTO NO RODADO TRASERO - VARIAS Partes Podres NA LATARIA (POR BAIXO) - Painel Quebrado</u>																																																																																																																																																																											
1ª VISTORIA		2ª VISTORIA																																																																																																																																																																									
Vistoriador: <u>Leandro Zentzen</u> ☐ Apto		Vistoriador: ☐ Apto																																																																																																																																																																									
Supervisor: <u>[Assinatura]</u> ☒ Inapto		Supervisor: ☐ Inapto																																																																																																																																																																									
Em: <u>18.04.2020</u>		Em: <u> / / </u>																																																																																																																																																																									




PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR


MEMBROS PARTICIPANTES DA VISTORIA:

GERSON CÂNDIDO RIBEIRO
LEANDRO CEZAR BEHLEN


Data: ____/____/____




CINTO DE SEGURANÇA INADEQUADO




JANELAS COM DEFEITO COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA




Assento p/ o motorista não adequado
Cinto de segurança do motorista com defeito



CAIXA DE CAMBIO APRESENTA VAZAMENTO DE ÓLEO




PAINEL QUEBRADO




DIFERENCIAL APRESENTA VAZAMENTO DE ÓLEO



ASSALTO DETERIORADO APRESENTANDO BURACOS




MANEIRAS DO MOTOR APRESENTANDO MUITO UZAMENTO
DE ÓLEO




MOTOR APRESENTANDO VAZAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE



PARABRISAS E BORRACHAS APRESENTANDO INFILTRAÇÕES



CAIXA DE BATERIA TOTALMENTE IRREGULAR COM RISCO DE
FALHAS ELÉTRICAS E CURTO CIRCUITO



FALTANDO PARTE DO ASSEALTO ACIMA DO RODADO LADO ESQUERDO

consulta

ado / internacional

RENAVAM	PLACA	GRU Nº
00227335469	NTX0098	294104126000903553

DOCUMENTO

CERTIFICADO FINAL

DOC. Nº

00025432334

DATA EMISSÃO

12/09/2019

DATA VALIDADE

21/09/2021

S

A

Exatidão - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - MT Nº 014954396243
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

L
A
C
TR
DE
1

VIA 01 00227335449 ***** 2019

INTEGRAÇÃO TRANSPORTE LTDA

04.584.665/0001-40 NTX0A98

NTX009B/MT 9532L82W4AR025024

PAS/ONIBUS/NENHUMA DIESEL

VW/MPOL TORINO U 2010 2010

43P/225CV ALUGUEL BRANCA

IPVA	*****	*****	1*****
FAIXA I PVA	*****	*****	2*****
*****	*****	*****	3*****

PAGO EM 28/05/2019

MOTOR: 1.4039895/2 EIXO/16.00PBT//C
ARAC ACESS: INCISO 1, ART 4 CONTRAN
104/10

CUIABA/MT 17/04/2020

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 014954396243 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 17/04/2020

VIA 01 04.584.665/0001-40 NTX0A98

00227335449 VW/MPOL TORINO U

2010 3 9532L82W4AR025024

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNE (R\$)	DETRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
-----------	--------------	-----------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$)	OF (R\$)	TOTAL A SER PAGO SEGURO DE
------------------------	----------	----------------------------

X COTA ÚNICA PAGAMENTO PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 28/05/2019

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

FEL-2020



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0006452331					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca VDO			Modelo MTCO 1390	Número de Série 07312359
Veículo VOLKSWAGEN, MODELO: MPOLO TORINO U		Ano 2010	Pneu 275/80	Aro 22.5	RENAVAM 00227335449	CHASSI 9532L82W4AR025024
Dados Complementares Marcas de Selagem: J56585481, F24309500, F24309512, F24309525 Constante K: 8000 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Placa NTX0098	
					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104125000903559	
					Número do Protocolo 518020160529043374	
NOME DO POSTO DE SELAGEM SHOPPING TACOGRAFOS E ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA ME		NOME DO POSTO PAC SHOPPING TACOGRAFOS E ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA ME			Data Emitido em 12/09/2019 com validade até 21/08/2021	
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 03667130000170		NOME DO PROPRIETÁRIO UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA				

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.gov.br/cronotacografo>

