

## **PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR.**

### **COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.**

ATA Nº 002/2021 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA TERCERIZADA.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às sete horas, reuniram-se na garagem da Prefeitura Municipal da cidade de Sorriso no Estado do Mato Grosso, situada à Rua 6, Bairro Verdes Campos, os membros do PNATE - Programa Nacional de Transportes Escolares, os membros Comissão Coordenadora do Programa Estadual de Transporte Escolar, a secretária executiva do CACS/FUNDEB a senhora Karoline Vasconcelos Matos que lavra esta ata, os responsáveis pelo setor de transportes da prefeitura e os membros da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para realizarem o trabalho de vistoria da frota de ônibus escolares terceirizada na qual cinco empresas são prestadoras do serviço atendendo 39 linhas com 38 ônibus conforme licitação ocorrida no dia quatorze de janeiro do corrente ano. Dessa forma se fizeram presentes as seguintes pessoas: os membros da comissão de fiscalização do transporte escolar; o responsável pelo transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o senhor Gerson Cândido Ribeiro. Sendo assim, a empresa **Nova Oeste Agência de Viagens, Transportes e Turismo LTDA** apresentou para suas linhas os seguintes veículos: linha BARREIRO II – Placa OPS 3500: Sem restrições; linha CAPIXABA-MOROCÓ – Placa OPT 3300: sem restrições; linha PONTAL DO VERDE III – Placa OPS 3400: Sem restrições; linha CACHOEIRA-CARAVÁGIO – Placa OPS 3200: não possui sensor de ré e luz interna danificada; linha 3F-CARAVÁGIO – Placa OPS 3100: não possui sensor de ré e luz interna danificada; linha VALE DO VERDE – Placa NVA 7376: não possui sensor de ré; ÔNIBUS RESERVA: Placa ABT 2999: sem restrições; A empresa **Tonettur Turismo e Transporte LTDA ME** apresentaram para as suas linhas os seguintes veículos: linha SÃO LUIZ GONZAGA-CARAVÁGIO – Placa HT 0764: sem restrições; linha PRIMAVERA II – Placa PEO 0845: sem restrições; linha PATRICIA I PRIMAVERA – Placa KXN 6476: sem restrições; linha PRIMAVERA I – Placa KXQ 3449: sem restrições linha CARAVAGIO - NOTURNO – placa GIN 1599: sem restrições; linha PONTAL DO VERDE I – Placa KXP 5695: sem restrições; linha PRIMAVERA-COLOMBO – Placa OSV 6954: sem restrições; linha BARREIRO-PIRAPÓ – Placa PVN 1342: sem restrições; linha PATRICIA II – PRIMAVERA - Placa QBV 0881; sem restrições; ÔNIBUS RESERVA – Placa NTP 0763; sem restrições; linha CARAVAGIO BANDEIRA – Placa HTP 2418, Farol, limpador de para-brisas e luz interna danificadas; linha PICCOLI PRIMAVERA – Placa KXN 6475, Para-brisa trincado. . A empresa recebeu notificação e no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentou os reparos necessários para que a mesma pudesse realizar o transporte dos alunos. A empresa

**Peron transportes - Viagens e Turismo LTDA ME** apresentou para as suas linhas os seguintes veículos: linhas PORANGA I MATUTINO e PORANGA III NOTURNO – Placa NBN 5852: Sensor de ré danificado; linha CELESTE – Placa NBN 5732: luz de placa queimada, cintos de segurança danificados, linha CASULO - Placa KOO 4304: Sem restrições; linha ANEL VIARIO – Placa NBG 8707: sem restrições; linha MOROCÓ – placa KOO 4304; sem restrições; linhas NAVEGANTES – Placa KWO 4061; Não possui kit mecânico, estepe, pala de sol e luz de freio, para-brisa e vidros danificados, ambiente sem higiene; ÔNIBUS RESERVA – Placa IQC 5496: sem restrições; Linha ANEL VIARIO – Placa OBK 8242, Luz de placa e luz superiores danificadas; Linha MOROCO – Placa NBG 8707, Sem restrições; Linha CARAVAGIO SORRISO – Placa NUU 4956, Não possui identificação escola e pintura na lataria. A empresa recebeu notificação e no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentou os reparos necessários para que a mesma pudesse realizar o transporte dos alunos. A empresa **Vanor Jose Basso Junior Eirelli** apresentou para as suas linhas os seguintes veículos: linha 404 – Placa NWP 0C82: Luz de placa danificada; linha SANTA MARIA III – Placa ACQ 6000, Sem restrições; linha NOVA UBIRATA – BOA ESPERANÇA - Placa QBS 1281, Sem restrições; linha SANTA MARIA I - Placa OAV 0671, Sem restrições; linha 242 – Placa EYZ 8260, Sem restrições; linha SANTA ROSA II - Placa ACU 6C00, Sem restrições; linha SANTA MARIA II – Placa ACU 6000, Tacógrafo danificado; linha RESERVA – Placa OAK 9776, Sem restrições; **Transcribe Logística e Transportes LTDA ME** apresentou para as suas linhas os seguintes veículos: linha NORTE – Placa CSK 3J10, Não possui sensor de ré ; linha PONTAL DO VERDE II – Placa OGJ 2584: Não possui sensor de ré; linha OLARIA II – Placa OAC 3924, Setas, extintor de incêndio danificados, não possui sensor de ré, falta de higiene no ambiente; linha TROPICAL – Placa NLH 2739; Não possui sensor de ré linha BARREIRO – Placa CSK 3I99: Não possui câmera de ré; linha OLARIA I – Placa QLY 8A00: não possui sensor de ré; linha OLARIA II – Placa OBH 3595: sem restrições; linha TELES PIRES – Placa KUT 804: Não possui sensor de ré, buzina alerta, luz de placa, limpador de para-brisa, farol danificados; ÔNIBUS RESERVA – Não se apresentou. A empresa tomou ciência dos apontamentos realizados e no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentou os reparos indispensáveis para que a mesma pudesse realizar o transporte dos alunos. Em todos os ônibus vistoriados os demais itens que não foram relacionados nesta ata que constam no *checklist* dos examinadores atendem as normas de exigência para o transporte escolar. Os apontamentos que aqui constam para serem sanados foram entregues ao departamento do transporte da prefeitura municipal para que as empresas fossem notificadas em sanassem os problemas apresentados no prazo de 48 horas do recebimento da notificação. Ressalta-se ainda que as vistorias foram feitas no período de das

