



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Tecnologia da Informação (T.I.)

OFÍCIO Nº 039/2024/TI

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2024.

Ao
Departamento de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EM 05/02/24 HORA 12:20

ASSINATURA


Assunto: Parecer técnico pregão eletrônico n.º 89/2023.

Venho por meio deste encaminhar o parecer técnico referente aos itens ofertados no Pregão Eletrônico n.º 89/2023.

Após rigorosa análise, constatamos que alguns itens não atendem todas as especificações do edital.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e cordialidade. À disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


MEC-UZAID BEZERRA DE SIQUEIRA
Departamento de TI



P R E ' F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

ANEXO I – ANÁLISE DE ITENS OFERTADOS

LOTE 1

PARTICIPANTE 010 - NÃO ESPECIFICOU MARCA;
PARTICIPANTE 090 - NÃO ESPECIFICOU MODELO.

LOTE 2

PARTICIPANTE 148 - NÃO POSSUI COMPRESSÃO DE VIDEO H.265, H.265+;
PARTICIPANTE 037 - NÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO EMC: FCC (47 CFR PARTE 15, SUBPARTE B); CE-EMC (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS /NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: EDIÇÃO 6,2016); KC (KN 32: 2015,KN35:2015);
PARTICIPANTE 014 - MODELO NÃO É IP;
PARTICIPANTE 099 - NÃO POSSUI APRIMORAMENTO DE IMAGEM BLC;
PARTICIPANTE 092 - NÃO ESPECIFICOU MODELO.

LOTE 3

PARTICIPANTE 076 - ITEM NÃO POSSUI AUDIO;
PARTICIPANTE 041 - ITEM POSSUI 2MP E EDITAL EXIGE 4 MP;
PARTICIPANTE 002 - ITEM NÃO POSSUI IR 850NM;
PARTICIPANTE 081 - ITEM POSSUI 2MP E EDITAL EXIGE 4 MP;
PARTICIPANTE 125 - ITEM POSSUI 2MP E EDITAL EXIGE 4 MP;
PARTICIPANTE 012 - ITEM NÃO POSSUI AUDIO;
PARTICIPANTE 029 - MODELO NÃO É IP;
PARTICIPANTE 030 - ITEM NÃO POSSUI IR 850NM;
PARTICIPANTE 102 - ITEM NÃO POSSUI AUDIO;
PARTICIPANTE 086 - ITEM NÃO POSSUI IR 850NM.

LOTE 4

PARTICIPANTE 112 - NÃO ESPECIFICOU MODELO.

LOTE 5

PARTICIPANTE O57 - EDITAL EXIGE 40X16X2000.

LOTE 7

PARTICIPANTE 134 - NÃO FOI ENCONTRADO O SITE DO FABRICANTE E O MODELO ESPECIFICADO.

LOTE 8

PARTICIPANTE 067 - NÃO ESPECIFICOU MODELO;
PARTICIPANTE 115 - NÃO ATENDE NO TAMANHO DO CABO;
PARTICIPANTE 082 - NÃO ATENDE NO TAMANHO DO CABO;



P R E ' F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PARTICIPANTE 089 - NÃO ATENDE NO TAMANHO DO CABO;
PARTICIPANTE 149 - NÃO ATENDE NO TAMANHO DO CABO.

LOTE 9

PARTICIPANTE 101 - ITEM NÃO É POE;
PARTICIPANTE 098 - ITEM NÃO É POE.

LOTE 10

PARTICIPANTE 124 - ITEM NÃO É POE;
PARTICIPANTE 063 - ITEM NÃO É POE;
PARTICIPANTE 031 - ITEM NÃO É POE;
PARTICIPANTE 120 - ITEM NÃO É POE;
PARTICIPANTE 124 - ITEM NÃO É POE.

LOTE 11

PARTICIPANTE 109 - MODELO NÃO ENCONTRADO NO SITE DO FABRICANTE;
PARTICIPANTE 122 - NÃO ESPECIFICOU O MODELO.

LOTE 12

PARTICIPANTE 124 - ITEM NÃO ATENDE O EDITAL;
PARTICIPANTE 075 - ITEM NÃO ATENDE ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, NÃO POSSUI FECHO RAPIDO NAS LATERAIS;
PARTICIPANTE 123 - ITEM NÃO ATENDE O EDITAL;
PARTICIPANTE 057 - ITEM NÃO ATENDE ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM , NÃO POSSUI FECHO RAPIDO NAS LATERAIS;
PARTICIPANTE 100 - NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O MODELO;
PARTICIPANTE 013 - NÃO ESPECIFICOU MARCA E MODELO.

LOTE 14

PARTICIPANTE 112 - ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL.

LOTE 15

PARTICIPANTE 039 - ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL.
PARTICIPANTE 134 - NÃO ESPECIFICOU MODELO;
PARTICIPANTE 143 - NÃO ATENDE EXPANSÃO DE MEMORIA ATÉ 128GB, NÃO ATENDE QUANTIDADE DE PORTAS ETHERNET;
PARTICIPANTE 018 - NÃO ATENDE QUANTIDADE DE PORTAS ETHERNET;
PARTICIPANTE 031 - ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL;
PARTICIPANTE 012 - NÃO POSSUI INTERFACE ETHERNET.

LOTE 16

PARTICIPANTE 141 - SWITCH NÃO É GIGABIT;
PARTICIPANTE 108 - SWITCH POSSUI APENAS 4 PORTAS;



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PARTICIPANTE 140 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 083 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 005 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 093 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 088 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 124 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 079 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 065 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 144 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 139 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 014 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 119 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 142 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P;
PARTICIPANTE 048 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 104 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 071 - NÃO POSSUI JUMBO FRAME DE 16K;
PARTICIPANTE 120 - SWITCH NÃO POSSUI OS PROTOCOLOS IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P.

LOTE 17

PARTICIPANTE 024 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 138 - SWITCH NÃO ATENDE QUANTIDADE DE PORTAS;
PARTICIPANTE 149 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 030 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 087 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 031 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 149 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 146 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 067 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 001 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 037 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 002 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 078 - MODELO INEXISTENTE;
PARTICIPANTE 144 - NÃO POSSUI HI-POE;
PARTICIPANTE 029 - NÃO POSSUI HI-POE
PARTICIPANTE 020 - NÃO POSSUI HI-POE
PARTICIPANTE 128 - NÃO POSSUI HI-POE.

LOTE 18

PARTICIPANTE 127 - NÃO FOI ENCONTRADO INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO;
PARTICIPANTE 067 - PRODUTO ERRADO.

LOTE 19

OK