

PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR.

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

ATA Nº 003/2020 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA MUNICIPAL.

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte, às sete horas, reuniram-se na garagem da Prefeitura Municipal da cidade de Sorriso no Estado do Mato Grosso, situada à Rua 6, Bairro Verdes Campos, os membros do PNATE - Programa Nacional de Transportes Escolares, os membros Comissão Coordenadora do Programa Estadual de Transporte Escolar, a secretária executiva do CACS/FUNDEB que lavra a presente ata, os responsáveis pelo setor de transportes da prefeitura e os membros da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para concretizarem as vistorias da frota de ônibus escolares do Município, que atualmente é composta de quarenta veículos. Informa-se que os veículos **ON's 36, 42, 35, 47, 74, 69, 39** não foram vistoriados por não estarem no local, inutilizados, reparos ou manutenção. No que se refere aos demais transportes vistoriados, obtiveram-se os seguintes dados: **ON 34**, Placa NUG 4467, não apresentou alterações na vistoria. **ON 37**, Placa NUG 0427, não apresentou alteração na vistoria. **ON 41**, Placa NJU 6832, não apresentou alteração na vistoria. **ON 43**, Placa NJU 6972, não apresentou alteração na vistoria. **ON 44**, Placa NZT 8522, não apresentou alteração na vistoria. **ON 45**, Placa NPP 6624, não apresentou alteração na vistoria. **ON 46**, Placa NPP 6664, não possui estepe, chave de roda e macaco, ausência de limpador de para-brisas, higiene inábil, travas de janelas e luzes superiores danificadas. **ON 48**, Placa NPP 4254, verificou-se problemas na buzina. **ON 49**, Placa NPP 4284, não apresentou alteração na vistoria. **ON 50**, Placa OBH 3599, não apresentou alteração na vistoria. **ON 51**, Placa OBF 6692, não apresentou alteração na vistoria. **ON 52**, Placa OBH 1905, buzina danificada. **ON 54**, Placa OBH 1906, não apresentou alteração na vistoria. **ON 56**, Placa OBL 7460, higiene inábil, faltando macaco e chave de roda, cintos de segurança danificados, bancos soltos. **ON 57**, Placa OBL 7799, ausência das luzes superiores. **ON 59**, Placa OBL 7889, identificou-se que a luz de placa está queimada, para-brisas e sinalização de saída de emergência danificada, não possui extintor de incêndio, bancos estofados, cintos de segurança em más condições. **ON 60**, Placa OBJ 7909, ausência de estepe, chave de roda e macaco, cintos de segurança em más condições, luz superiores danificadas, espelho retrovisor quebrado, não possui extintor de incêndio. **ON 61**, Placa OBL 7610, constatou-se que as luzes de freio e luz de placa apresentaram problemas de funcionalidade. **ON 62**, Placa OBL 7549, bancos estofados danificados. **ON 63**, Placa OBB 9282, pintura e lataria, setas (traseiras), luz de freio, cintos de segurança, sinalização de saída de emergência danificada, higiene inábil. **ON 64**, Placa OBL 8069, luz superiores, para-brisas danificados. **ON 65**, Placa OBL 9020, pintura, lataria, luzes superiores e espelho retrovisor danificado, ausência de chave de roda.

ON 67, Placa OBF 6502, luz de placa danificada, ausência de extintor, chave de roda e macaco. ON 68, Placa OBF 6662, identificou-se que o estepe está estourado, a ausência do kit para troca de pneu, não possui extintor de incêndio. ON 73, Placa QBL 2588, limpador de para-brisa e sensor de ré danificado, ausência de extintor e pala de sol. ON 77, Placa QBT 3042, não possui extintor de incêndio, sensor de ré danificado. ON 70, placa OBE 1743, luz de freio e de placa danificada, não possui extintor de incêndio e estepe. ON 58, placa OBL 8138, pintura, lataria e cintos de segurança danificados, não possui extintor de incêndio. ON 53, placa OBH 1896, não apresentou alteração na vistoria. ON 83, placa QCG 8665, não apresentou alteração na vistoria. ON 40, placa NPM 1361, não apresentou alteração na vistoria. ON 71, placa OBR 9544, para-brisa danificado, ausência de chave de roda e extintor de incêndio. ON 55, placa OBJ 5742, luz de placa danificada. Identificou-se que não existe registro do tacógrafo em nenhum dos veículos da frota municipal. Ademais todos os ônibus vistoriados no que tange aos itens vistoriados atendem as normativas do CONTRAM bem como os regulamentos de exigência para o transporte escolar. Saliem-se ainda as vistorias foram realizadas durante o período de recesso escolar na qual os ônibus estão passando por manutenções para a resolução dos problemas supracitados. Nada mais havendo a constar eu, Karoline Vasconcelos Matos lavrei o presente ata e disponibilizo-a para assinatura se após a leitura for entendida, em plena conformidade dos fatos indicados e registrados.

Antonio
Molina



Karoline Vasconcelos Matos, Pedro José
Costa Aguiar, Nilva França, Ademir
Francisco Facitas, Antonio Molina, Leonice
Aparecida Messi, Feiras, Luis Soares de Moraes
Eliana Regina Maciel, Danielli Cristiano Aguiar


