

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

ATA Nº 003/2017 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA TERCEIRIZADA.

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil de dezesseis, às 7h:00 (sete horas da manhã), reuniram-se no pátio da garagem dos ônibus escolares, sito à Rua 06, bairro Verdes Campos, setor Leste, membros da Comissão Coordenadora do Programa Nacional do Transporte Escolar, membros da Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar e a presença de membros da imprensa televisiva que além de registrar todo o trabalho, colocaram no ar para a comunidade local todos as imagens colhidas durante o trabalho. Trabalho este que foi direcionado exclusivamente para a frota terceirizada que presta serviços para a Prefeitura Municipal de Sorriso, os membros fiscalizadores, pautaram a vistoria através do LAUDO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR-FROTA TERCEIRIZADA, cujas fichas foram devidamente preenchidas apontando tanto as regularidades quanto as irregularidades detectadas em cada um dos veículos vistoriados de acordo com as orientações contidas na Instrução Normativa Nº001/2016/GS/SEDUC/MT. Fizeram-se presentes nesta data as seguintes empresas: Peron Tour Viagens e Turismo LTDA com sete ônibus, sendo que a mesma fora notificada pela presidência da Comissão por ter faltado um dos ônibus na data da vistoria e que foi vistoriado no dia seguinte, inclusive o dono da referida empresa, fora avisado, através do motorista do ônibus, porque o mesmo não compareceu à vistoria do segundo veículo que fora vistoriado no dia seguinte, que caso haja novamente essa falha a empresa sofrerá multa ou outras implicações que podem até gerar interrupção de contrato. Foram vistoriados também dez ônibus da Empresa Gabriela Turismo e Transporte Ltda; seis ônibus da Empresa Transcribe Transportes e Serviços Ltda e mais cinco ônibus da Empresa Basso & Schmidt. Na Empresa Peron Tour Viagens e Turismo foram detectadas as seguintes irregularidades: ônibus, marca Mercedes Benz, modelo Marcopolo Ideale K, Placa KXZ 4461, **DIAGNÓSTICO:** necessita de troca de faróis auxiliares e verificação dos Pneus/Rodas/Suspensão que já apresentam necessidade de observação, apesar dessas observações o ônibus continua apto a realizar o transporte escolar; **ônibus marca Agrale, modelo MACP GRANMIRO, placa FMS 5166 DIAGNÓSTICO:** troca de lanterna superior dianteira, necessitando observação e os dispositivos refletivos de segurança nas laterais e para-choque traseiro, apenas os das laterais estão corretas, apesar de não ter sido indicado pelo vistoriador, o referido ônibus só se tornará apto ao transporte escolar, após todos os reparos e consertos necessários; ônibus marca Mercedes Benz Modelo Marco Polo, placa HWL 1514 **DIAGNÓSTICO:** irregularidades quanto ao cintos de segurança e ao para sol para o condutor não se encontra em condições de uso, também não tem para-choque dianteiro e traseiro e apenas uma lanterna traseira em funcionamento, ficando portanto esse veículo inapto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Mercedes



sinalizada, a data de validade do extintor de incêndio está vencida, quanto a carroceria apresenta-se com cinco bancos rasgados, os faróis altos não estão em funcionamento, a lanterna de posição (meia luz) não está em funcionamento, pois tem duas queimadas, as lanternas superiores centrais traseiras estão queimadas, uma lâmpada da iluminação traseira está quebrada e o estabilizador de direção dianteira está solto, apesar de não ter sido indicado pelo vistoriador, esse ônibus encontra-se inapto a operacionalizar o transporte escolar; ônibus da marca Mercedes Benz, placa KZL 1580, Modelo Marcopolo Sen Midi, **DIAGNÓSTICO:** em plena regularidade e apto a realizar o transporte escolar; Ônibus da Empresa Transcribe Transportes e Serviços Ltda: ônibus marca Marcopolo, modelo V8 NO, número 160: **DIAGNÓSTICO:** Extintor de incêndio amarrado com borracha, luz frontal indicadora de direção (setas) não funciona e motorista dessa viatura também não estava presente nesse trabalho de vistoria, inapto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Volks, modelo Comil Svulto, Nº164, placa CSK 0874 **DIAGNÓSTICO:** Regularidade total, apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Comil VW, modelo Comil Compione, placa MAS 3891, número 151, **DIAGNÓSTICO:** em plena regularidade, apto a realizar o transporte escolar; ônibus, marca VW/Comil Versatile, modelo Versatile I, placa AQZ 9398, número 161 **DIAGNÓSTICO** em plena regularidade, apto para realizar o transporte; ônibus marca Volks/Comil, modelo SUELTOU, placa CSK 1232, número 163, **DIAGNÓSTICO** em plena regularidade, apto a realizar o transporte; Ônibus marca VW Comil, Modelo Comil PIA, placa JXY 1543, **DIAGNÓSTICO:** não funciona o para-brisa do lado do carona, duas lâmpadas interna queimadas, apesar de necessitar urgência nos reparos indicados encontra-se apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Comil, VW, Modelo COMIL COMPIONE, placa MAS, 3891, número 151, **DIAGNÓSTICO:** apto a realizar o transporte escolar. Ônibus da Empresa Gabriela Turismo e Transporte Ltda: ônibus marca Mercedes Benz, Modelo Buscar, placa DTD 0514, número 3214, **DIAGNÓSTICO:** Afixar registro indicativo de lotação permitida, assentos estão sendo reformadas, pneu traseiro recapado, apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Mercedes Benz, modelo 1722, placa KXN 8476, número 27, apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Mercedes Benz, modelo Comil, placa DJE 1988, número 200, **DIAGNÓSTICO:** apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Mercedes Benz, modelo Marcopolo, placa HTP 2418, número 35, **DIAGNÓSTICO:** pneus recapados na parte traseira, mesmo assim apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca VW, modelo Ideale, placa HTP0464, número 2114, : apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Mercedes Benz, modelo Marcopolo, placa HTP 0764, número 3416, **DIAGNÓSTICO:** não possui faróis auxiliares em funcionamento adequado, não possui também dispositivos refletivos de segurança afixados nas laterais e para choque de forma adequada, estava sem motorista e foi representado pelo proprietário da empresa e estará apto a realizar o transporte escolar após a regularização dos itens citados; ônibus marca Mercedes

 KM

Benz Modelo NEOBUS-O F 1 1722SS, placa KXN C 479, **DIAGNÓSTICO:** apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Mercedes Benz, Modelo Marcopolo Ideale R, placa HTP 0763/SP, **DIAGNÓSTICO:** apto a realizar o transporte escolar; ônibus, marca Mercedes Benz. Modelo Neobus, placa KXN 6477, número 28, **DIAGNÓSTICO:** apesar de ter pneus recapados na parte traseira, encontra-se apto a realizar o transporte escolar. Ônibus da Empresa Basso e Smidt: ônibus marca VW NEOBUS SPEC, modelo NEO BUS, placa EGS 1371, **DIAGNÓSTICO:** apesar de não possuir faróis auxiliares em funcionamento adequado e ter uma lâmpada interna queimada está apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca Marcopolo, modelo Volare W8 ON, placa OBB 3811, **DIAGNÓSTICO:** Extintor com prazo de validade vencido em fevereiro de 2017, faróis auxiliares não estão em funcionamento, luz indicadora de direção não está em funcionamento na parte traseira, luz alerta sem funcionamento e o condutor dessa viatura foi representado pelo proprietário da Empresa, ficando portanto o veículo inapto a operacionalizar o transporte escolar; ônibus marca Volare, modelo W8, placa OBB 6531, **DIAGNÓSTICO:** Para-brisa trincado, extintor de incêndio vencido, renovar o MOPP, mesmo assim, encontra-se apto a relizar o transporte escolar; ônibus marca MWM, modelo Volare W9, placa NPL-4510, **DIAGNÓSTICO:** apto a realizar o transporte escolar; ônibus marca VW modelo NEOBUS SPEC, Placa EGS 4452, **DIAGNÓSTICO:** apto a realizar o transporte escolar. Esses foram os apontamentos das vistorias que serão enviadas ao Departamento de Transportes que notificará as empresas para em caráter de urgência providenciar os consertos. Nada mais a acrescentar, encerra-se a presente Ata que segue assinada por todos.

Sorriso-MT, 15 de Fevereiro de 2017.

- 1 Lira Lúcia Pedrim de Oliveira
- 2 Karelme Sazoncelos Matos km.
- 3 Orazinato
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____