

PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR.

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

ATA Nº 004/2020 - ATA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FROTA MUNICIPAL.

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às sete horas, reuniram-se na garagem da Prefeitura Municipal da cidade de Sorriso no Estado do Mato Grosso, situada à Rua 6, Bairro Verdes Campos, os membros do PNATE - Programa Nacional de Transportes Escolares, os membros Comissão Coordenadora do Programa Estadual de Transporte Escolar, a secretária executiva do CACS/FUNDEB que lavra a presente ata, os responsáveis pelo setor de transportes da prefeitura e os membros da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para concretizarem as vistorias da frota de ônibus escolares do Município, que atualmente é composta de quarenta veículos. Informa-se que os veículos **ON's 47,43,59,50,35,42,69** não foram vistoriados por não estarem no local, inutilizados, reparos ou manutenção. No que concerne aos demais transportes vistoriados, obtiveram-se os seguintes dados: **ON 34**, Placa NUG 4467, buzina, farol, luzes superiores, luz de placa e espelho retrovisor apresentam mal funcionamento, luz interna com defeito. **ON 37**, Placa NUG 0427, não apresentou alteração na vistoria. **ON 41**, Placa NJU 6832, não apresentou alteração na vistoria. **ON 44**, Placa NZT 8522, não apresentou alteração na vistoria. **ON 45**, Placa NPP 6624, não apresentou alteração na vistoria. **ON 46**, Placa NPP 6664, não apresentou alteração na vistoria. **ON 48**, Placa NPP 4254, não apresentou alteração durante a vistoria. **ON 49**, Placa NPP 4284, não apresentou alteração na vistoria. **ON 51**, Placa OBF 6692, não apresentou alteração na vistoria. **ON 52**, Placa OBH 1905, não apresentou alteração na vistoria. **ON 54**, Placa OBH 1906, não apresentou alteração na vistoria. **ON 56**, Placa OBL 7460, não apresentou alteração na vistoria. **ON 57**, Placa OBL 7799, não apresentou alteração na vistoria. **ON 60**, Placa OBJ 7909, não apresentou alteração na vistoria. **ON 61**, Placa OBL 7610, constatou-se que a luz de placa apresenta problema de funcionalidade, não possui macaco. **ON 62**, Placa OBL 7549, não possui macaco e triangulo. **ON 63**, Placa OBB 9282, não apresentou alteração na vistoria. **ON 64**, Placa OBL 8069, não apresentou alteração na vistoria. **ON 65**, Placa OBL 9020, não apresentou alteração na vistoria. **ON 66**, Placa OBK 0156, não apresentou alteração durante a vistoria. **ON 67**, Placa OBF 6502, chave de roda e macaco em falta, não possui estepe, sensor de ré e luz de placa danificada. **ON 68**, Placa OBF 6662, identificou-se que o estepe está estourado, a ausência do kit para troca de pneu, bancos em más condições. **ON 73**, Placa QBL 2588, acionador de vidros e maçanetas danificadas, bancos estofados em más condições, higiene inábil, sensor de ré quebrado. **ON 77**, Placa QBT 3042, ausência de chave de roda, triangulo e estepe, sensor de ré e cintos de segurança danificados. **ON 70**, placa OBE 1743, ausência de kit reparo de pneu, cintos de segurança e sensor de ré danificada. **ON 58**, não

apresentou alteração na vistoria. **ON 53**, placa OBH 1896, não apresentou alteração na vistoria. **ON 83**, placa QCG 8665, não apresentou alteração na vistoria. **ON 40**, placa NPM 1361, não apresentou alteração na vistoria. **ON 71**, placa OBR 9544, travas de janelas danificado, ausência de triângulo. **ON 55**, placa OBJ 5742, não apresentou alteração na vistoria. **ON 39**, placa NPM 1311, ausência de extintor de incêndio, kit reparo do pneu não completo. **ON 37**, placa NUG 0427, ausência de chave de roda, luz interna danificada. **ON 36**, placa NUG 4217, não apresentou alteração na vistoria. **ON 74**, placa QBQ 5119, luz de placa danificada. Identificou-se que não existe registro do tacógrafo em nenhum dos veículos da frota municipal. Além disso, todos os ônibus vistoriados no que tange aos itens vistoriados atendem as normativas do CONTRAM bem como os regulamentos de exigência para o transporte escolar. Nada mais havendo a constar eu, Karoline Vasconcelos Matos lavrei o presente ata e disponibilizo-a para assinatura se após a leitura for entendida em plena conformidade dos fatos indicados e registrados.

Karoline Vasconcelos Matos, Pedro Paulo
Cezar de Aguiar, Nilva Sponza, Ademir Francisco
FRATAS, Antonio Molina, Leuice Aparecida
Messi Freitas, Luis Soares de Moraes, Gláucia Regina
Mauw, Daniel Cristiano Aguiar

Antonio
Molina

